

改善箇所説明図

不具合発生箇所

修正前

下部本体

給油箇所	種別記号	種類
トランスファ	GO	ギヤオイル #90



修正後

下部本体

給油箇所	種別記号	種類
トランスファ	ATF	ATF-Ⅲ

不具合の内容

取扱説明書の「9.3給油, 給脂, 給水および点検」のページ欄において、動力伝達装置のトランスファ欄に誤った油種が記載されているものがある。

改善の内容

全車両、誤記のあるページを正しいものに差し替える。