



改善箇所説明図



不具合発生箇所



不具合の内容

方向指示器および車幅灯において、作業指示が不適切なため、塗装時に取り外したバルブを組付ける際、誤ったバルブが組み付けられたものがある。そのため、方向指示器の明るさが不足し、保安基準第41条第2項に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、方向指示器および車幅灯のバルブを正しいものに交換する。

識別方法

上側（方向指示器）バルブのソケット部に黒色マーカーで線を入れる。

