


改善箇所説明図



不具合の内容

ショベルローダーのフロントアクスルにおいて、オイルシールの組み付け作業指示が不適切なため、当該オイルシールが変形しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、オイルシール部よりオイルが漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、新品のオイルシールを適切に取り付ける。

識別

フロントフレーム左側支柱部にステッカー N o. 4 6 7 3 を貼り付ける。