


改善箇所説明図



不具合内容

ショベルローダにおいて、排気連絡管を取り付けるブラケットの耐久評価が不適切なため、当該ブラケットの強度が不足しているものがある。

そのため、車両振動等により当該ブラケットに亀裂が生じ、最悪の場合、破断して異音が発生するおそれがある。

改善内容

全車両、ブラケットの確認を行ない、亀裂が発生しているものは、対策品に交換する。

また、亀裂が生じてない場合においても、その後の定期点検等で亀裂が生じていることが発見された場合には対策品に交換する。