


改善箇所説明図



不具合発生個所（運転席内のフロン排出抑制法に関するラベル）



改善前



改善後(赤枠部貼付)

不具合の内容

運転席内に貼り付けるフロン排出抑制法の第一種特定製品に関するラベルにおいて、令和元年経済産業省環境省令第五号にて改正された施行規則に基づく表示を記載していないことが判明した。そのため、車両に搭載したエアコンを廃棄する際にフロン排出抑制法に基づく管理ができないおそれがある。

改善の内容

全車両、改正内容を追加したラベルを貼り付ける。