

改善箇所説明図



図：車両後方の写真

不具合の内容

ロード・ローラにおいて、水/エマルジョンタンクの積載量表示が必要という認識が無かったため車体の後面に最大積載量の表示が無い。そのため、保安基準不適合となる。

改善の内容

全車両、車体の後面に最大積載量を記載したラベルを貼り付ける。

識別方法

最大積載量表示ラベルの有無で識別できる。