




改善箇所説明図



対策前



改善後

不具合の内容

〔 作業用作動油タンクにおいて、外板の強度が不足しているため、走行振動により亀裂が入り、作動油が漏れるおそれがある。 〕

改善の内容

〔 全車両、作動油タンク対策品に交換する。 〕