改善箇所説明



キャビン内部

改善前



改善措置内容





対策品ラベル

改善後



対策前ラベルの上に、必要な内容(赤字部)を追記した対策品ラベルを貼り付ける。

不具合の内容

小型特殊自動車のエアコン搭載車において、フロン排出抑制法に関する表示ラベルに不備があり、冷媒として充填されているフロン類の回収が行われていない製品の引取り等が禁止されていることの表示がされていない。

改善の内容

対象車両のラベルの上に、冷媒として充填されているフロン類の回収が行われていない製品の引取り等が禁止されていることを追記した対策品ラベルを貼り付ける。

識別

貼り付けを行った対策品ラベルの内容で識別する。