

KOBELCO

コベルコ建機日本株式会社

神戸中古車フェア ファイナルリスト

【開催日時】2025年12月6日(土) 9:00~15:00

【会場】〒650-0045 兵庫県神戸市中央区港島7丁目15番地
神戸中古車センター

特設サイトQRコード



IDとパスワードは
担当営業員にご確認ください。

整備内容について

全塗装	✓			
部分塗装		✓		
ツース、サイド カッター交換	✓	✓		
ガラスアップ	✓	✓		
油脂交換	✓	✓	✓	作動油、E/Gオイル、 旋回走行油アイル
エレメント交換	✓	✓	✓	

【入札機】

No.	写真 掲載	機種名	製造番号	年式	稼働 時間	仕様	整備内容・備考	入札最低価格 (税別/置場渡し)
1	済	SK007-5	PT05-01497	2004年9月	637	ゴム,DZ,B	C整備	¥500,000
2	UP	SK20SR-6	PM12-23511	2023年2月	350	CNP,ゴム,DZ,NB,マルチ	B整備、ゴムクローラ新品交換	¥2,350,000
3	UP	SK30SR-6	PW15-52197	2016年12月	1,218	CNP,ゴム,DZ,NB,CR,マルチ	B整備、ゴムクローラ新品交換、バッテリー交換、再生ハイリーチフック 交換	¥2,700,000
4	UP	SK30SR-6	PW15054531	2019年9月	516	CNP,ゴム,DZ,NB,CR,マルチ	C整備、ブームシリンダロッド交換	¥2,900,000
6	済	SK30SR-7	PW17050103	2025年1月	53	CAB,鉄シュー+PAD,DZ,NB,CR,マルチ	C整備	¥3,500,000
7	済	SK35SR-6	PX16-31184	2016年11月	1,843	CNP,鉄シュー+PAD,DZ,NB,CR,マルチ	A整備、ゴムパッド新品交換、バッテリー交換	¥2,500,000
8	UP	SK45SR-6E	PH09-20012	2015年9月	444	CAB,ゴム,DZ,NB,マルチ	A整備、ゴムクローラ新品交換、バッテリー交換、ブームシリンダロッド& シールキット交換	¥3,150,000
9	UP	SK45SR-6E	PH09021687	2020年3月	1,660	CAB,鉄シュー+PAD,DZ,NB,フォーク付属,マ ルチ	A整備、ゴムパッド新品交換	¥3,250,000
10	UP	SK55SR-6E	PS04013003	2020年1月	1,665	CNP,ゴム,DZ,NB,マルチ	A整備、ゴムクローラ新品交換	¥2,900,000
12	済	SK20UR-6	PB05003289	2021年3月	408	CNP,ゴム,DZ,マルチ	A整備、ゴムクローラ新品交換	¥1,950,000

No.	写真掲載	機種名	製造番号	年式	稼働時間	仕様	整備内容・備考	入札最低価格 (税別/置場渡し)
13	UP	SK30UR-6	PR09-20362	2016年3月	1,960	CNP,鉄シュー+PAD,DZ,CR,マルチ	A整備、ゴムパッド新品交換、バッテリー交換	¥2,200,000
14	済	SK30UR-6	PR09-21579	2018年7月	2,317	CNP,鉄シュー+PAD,DZ,回転NB,木造家屋解体機(セパレート),回転フォーク無し,マルチ,IDキー	A整備、ゴムパッド新品交換、アーム先端、BKTリンクブッシュ交換、IDキー交換	¥4,500,000
15	UP	SK30UR-6	PR09023973	2022年7月	509	CNP,ゴム,DZ,CR,マルチ,IDキー	A整備、再生ハイリリーチフック交換	¥2,850,000
16	済	SK30UR-6	PR09024623	2023年11月	181	CNP,鉄シュー+PAD,DZ,回転NB,木造家屋解体機(セパレート),回転フォーク装着,マルチ,IDキー	A整備	¥7,300,000
17	UP	SK50UR-6E	YJ08-20161	2016年3月	2,124	CNP,鉄シュー+PAD,DZ,CR,マルチ	A整備、ゴムパッド新品交換	¥2,700,000
18	UP	SK75SR-3E	YT08-31452	2015年6月	2,741	CAB,鉄シュー+PAD,DZ,NB,マルチ	C整備	¥3,600,000
19	UP	SK75SR-7	YT09045566	2019年9月	186	CAB,鉄シュー+PAD,DZ,NB,マルチ	C整備	¥6,000,000
21	11/26	SK75SR-7	YT09047168	2020年9月	2,174	CAB,鉄シュー+PAD,DZ,NB,CR,マルチ,IDキー	A整備	¥6,200,000
23	11/26	SK75SR-7	YT09047209	2020年9月	1,778	CAB,鉄シュー+PAD,DZ,NB,CR,マルチ,IDキー	B整備	¥5,900,000
24	12/1	SK75SR-7	YT09047228	2020年9月	2,070	CAB,鉄シュー+PAD,DZ,NB,CR,マルチ,IDキー	B整備	¥5,700,000
25	済	SK75SRD-7	YT09048703	2021年11月	1,280	CAB,鉄シュー+PAD,DZ,回転NB,回転フォーク付属,マルチ	A整備、ゴムパッド新品交換	¥7,200,000
26	UP	SK75SR-7	YT09049480	2022年8月	307	CAB,鉄シュー+PAD,DZ,NB,CR,マルチ	B整備	¥6,500,000
27	済	SK80SR+-7	YT09047007	2020年7月	418	CAB,鉄シュー+PAD,DZ,CR,マルチ	B整備、BKT底板補修	¥6,100,000
28	済	SK80UR-6E	YR11-11633	2018年4月	1,474	CAB,鉄シュー+PAD,DZ,CR,マルチ,IDキー	A整備、ゴムパッド新品交換、再生ハイリリーチフック、アーム先端、BKTリンクブッシュ交換、BKTホリゾー新品、IDキー交換	¥4,500,000
29	11/25	SK125SR-5	YV08015109	2019年9月	3,116	CAB,鉄シュー+PAD,DZ,NB,CR,マルチ,IDキー	A整備	¥7,600,000
31	11/26	SK125SR-5	YV08015139	2019年9月	4,234	CAB,鉄シュー+PAD,DZ,NB,CR,マルチ,IDキー	A整備	¥7,200,000
32	11/27	SK125SR-5	YV08015162	2019年9月	2,191	CAB,鉄シュー+PAD,DZ,NB,CR,マルチ,IDキー	A整備	¥8,100,000
33	済	SK135SRD-5	YY08-32367	2018年2月	4,007	ELVCAB,鉄シュー+PAD,DZ,回転NB,ハンドリング仕様,回転フォーク装着,マルチ,IDキー	A整備、ゴムパッド新品交換	¥7,400,000
34	UP	SK135SRD-5	YY08-32901	2018年8月	5,465	CAB,鉄シュー,回転NB,セパレートブーム,マルチ	C整備、BKTシリンダロッド交換、キャブ干渉不良修理	¥6,300,000
35	済	SK135SR-5	YY08042441	2020年10月	2,628	CAB,鉄シュー+PAD,NB,CR,マルチ	A整備、ゴムパッド新品交換、BKT底板補修	¥7,400,000
36	済	SK135SR-5	YY08042579	2020年11月	1,849	CAB,鉄シュー+PAD,NB,マルチ	A整備、ゴムパッド新品交換、BKT底板補修	¥7,700,000

No.	写真掲載	機種名	製造番号	年式	稼働時間	仕様	整備内容・備考	入札最低価格 (税別/置場渡し)
37	済	SK135SR-7	YY09049558	2022年5月	942	CAB,鉄シュー+PAD,DZ,回転NB,マルチ	B整備、ゴムパッド新品交換	¥11,000,000
39	済	SK130SR+-5	YV08-12287	2018年11月	3,930	CAB,鉄シュー+PAD,DZ,CR,マルチ,IDキー	A整備、再生ハイリーチフック交換、IDキー交換	¥5,500,000
40	UP	SK210D-10	YN15-81204	2019年3月	4,344	CAB,鉄シュー,NB,CR,マルチ,IDキー	A整備、DPF再生交換	¥9,500,000
41	UP	SK200-10	YN15086508	2020年10月	2,598	CAB,鉄シュー,NB,CR,マルチ,IDキー	B整備	¥9,200,000
43	UP	SK225SR-5	YB08010249	2020年10月	4,397	CAB,鉄シュー,NB,CR,マルチ,IDキー	A整備、DPF再生交換	¥9,300,000
44	UP	SK260DLC-10	LL16-10754	2019年4月	4,153	ELVCAB,フラットシュー,マグネエース仕様,マルチ,IDキー	C整備	¥20,000,000
45	UP	SK330-10	LC14020068	2021年4月	4,153	CAB,鉄シュー,回転NB,キャブガード,マルチ,IDキー	A整備	¥15,500,000
46	UP	CK90UR-3	YA04-01004	2015年8月	1,918	CAB,鉄シュー+PAD,クレーン検査：R9年9月迄	C整備	¥6,200,000
47	済	CK120UR-3	YK04005039	2020年4月	432	CAB,鉄シュー+PAD,クレーン検査：R8年6月迄	C整備、部分塗装、ワイヤーロープ交換	¥11,500,000
48	済	LK50Z-6	RX06-02830	2016年4月	1,003	CNP,タイヤ	C整備	¥1,650,000
49	UP	BW131ACW-3	861750191372	2015年2月	998	3.6tコンバインドローラ	整備なし	¥1,700,000
50	UP	BW131ACW-3	861750191373	2015年5月	559	3.6tコンバインドローラ	整備なし	¥1,700,000
51	UP	SK17SR-5	PU10-20447	2015年10月	2,774	CNP,鉄シュー+PAD,DZ,NB,マルチ	C整備、全塗装、バッテリー交換	¥1,200,000
52	UP	SK17SR-5	PU10-20475	2015年11月	2,767	CNP,ゴム,DZ,NB,マルチ	C整備、全塗装	¥1,200,000
53	11/28	SK35SR-6	PX16-31057	2016年8月	1,103	CNP,ゴム,DZ,NB,マルチ	B整備	¥2,000,000
54	11/28	SK55SR-6	PS03-05114	2014年2月	2,064	CAB,鉄シュー+PAD,DZ,NB,CR,マルチ	B整備	¥3,000,000
55	UP	SK55SR-6	PS03-05153	2014年2月	2,321	CAB,鉄シュー+PAD,DZ,NB,CR,マルチ	B整備	¥3,250,000
56	UP	SK55SR-6	PS03-05485	2014年6月	1,492	CAB,鉄シュー+PAD,DZ,NB,CR,マルチ	B整備	¥3,250,000
57	UP	SK125SR-5	YV08-12012	2017年9月	4,262	CAB,鉄シュー+PAD,DZ,NB,CR,マルチ,IDキー	整備なし	¥4,300,000
58	UP	SK125SR-5	YV08-12014	2017年9月	3,873	CAB,鉄シュー,DZ,NB,CR,マルチ,IDキー	整備なし	¥4,500,000
59	UP	SK200-9	YN13-71576	2015年9月	5,173	CAB,鉄シュー,NB,CR,マルチ	A整備、EG新品純正交換、旋回モータ新品純正交換、再生品（油圧ポンプ、走行モータ、ブーム、アーム、バケットシリンダ、DPF、ハイリーチ）交換、新品シューリンクASSY、上部、下部ローラ全数、スプロケット交換、1年又は1000時間保証期間付き	¥9,000,000

【抽選機】

No.	写真掲載	機種名	製造番号	年式	稼働時間	仕様	整備内容・備考	販売価格 (税別/置場渡し)
A	UP	SK30SR-7	PW17040021	2023年2月	26	CAB,ゴム,DZ,NB,マルチ	整備なし	¥3,500,000
B	済	SK55SR-7	PS05060612	2022年5月	37	CNP,ゴム,DZ,NB,CR,マルチ	整備なし	¥4,300,000
C	12/1	SK75SR-7	YT09047064	2020年9月	2,399	CAB,鉄シュー+PAD,DZ,NB,CR,マルチ,IDキー	B整備	¥6,000,000
D	11/26	SK75SR-7	YT09047171	2020年9月	1,860	CAB,鉄シュー+PAD,DZ,NB,CR,マルチ,IDキー	B整備	¥6,200,000
E	11/27	SK125SR-5	YV08015135	2019年9月	3,881	CAB,鉄シュー+PAD,DZ,NB,CR,マルチ,IDキー	B整備	¥7,600,000
F	UP	SK135SR-7	YY09051425	2022年12月	44	CAB,鉄シュー+PAD,NB,CR,マルチ	整備なし	¥10,500,000
G	済	SK200-10	YN15087052	2021年7月	90	CAB,鉄シュー,NB,CR,マルチ	バッテリー交換、エアコン修理	¥12,000,000