

メーカー	KOBELCO	機種	CK120UR-3	号機	YK04005039
年式	2020/4	稼働	432 hr/ OK	BKT/ATT	他 <input type="checkbox"/> BKTレス <input type="checkbox"/>
足廻り	500 mm	鉄シュー+PAD	配管	-	
操作方式	-	空調	AC		
ドーザ	-	ID+	-	クレーン	有
運転席	CAB		付属品	-	
仕様					

分類	査定箇所	結果	査定箇所	結果
エンジン	始動/停止	○	アクセル	○
	出力	○	エンジン音	○
	排気	○	油漏れ	○
	背圧	○	燃料漏れ	○
	ラジエータ	○	オイル	○
油圧	油圧ポンプ	○	コントロールバルブ	○
	ポンプ音	○	オイルクーラ	○
旋回	旋回ベアリング/ギヤ	○	旋回減速機/モータ	○
	スィベルジョイント	○	減速機オイル	○
アタッチメント	ブーム	○	ブームシリンダ (左)	○
	アーム	-	ブームシリンダ (右)	-
	先端アタッチメント	-	アームシリンダ	-
	スイング/オフセット	-	バケットシリンダ	-
	ドーザ	-	スイング/オフセットシリンダ	-
操作	操作レバー	○	ブーム	○
	走行レバー	○	アーム	-
	旋回	○	先端アタッチメント	-
	走行	○	スイング/オフセット	-
	クローラ幅伸縮	-	ドーザ	-
足回り左	シュー	○	クローラフレーム	○
	リンク/ブッシュ	○	上部ローラ	○
	アイドラ	○	下部ローラ	○
	走行減速機/モータ	○	スプロケット	○
足回り右	シュー	○	クローラフレーム	○
	リンク/ブッシュ	○	上部ローラ	○
	アイドラ	○	下部ローラ	○
	走行減速機/モータ	○	スプロケット	○
電装品	エラー	○	1速2速切替	○
	モニタ	○	バッテリー	○
	ホーン	○	ライト	○

特記事項

実施整備

B整備：部分塗装（足回り、ブーム、フック）、油脂交換、ワイヤーロープ交換 クレーン検査：R8年6月