

|      |         |     |    |         |        |         |            |                                |
|------|---------|-----|----|---------|--------|---------|------------|--------------------------------|
| メーカー | KOBELCO |     | 機種 | SK007-5 |        | 号機      | PT05-01497 |                                |
| 年式   | 2004/9  |     | 稼働 | 637     | hr/ OK | BKT/ATT | バケット       | BKTレス <input type="checkbox"/> |
| 足廻り  | 180     | mm  | ゴム |         | 配管     | B配管     |            |                                |
| 操作方式 | -       |     |    |         | 空調     | -       |            |                                |
| ドーザ  | 有       | ID+ | -  |         | クレーン   | -       |            |                                |
| 運転席  | -       |     |    |         | 付属品    | -       |            |                                |
| 仕様   |         |     |    |         |        |         |            |                                |

| 分類      | 査定箇所       | 結果 | 査定箇所           | 結果 |
|---------|------------|----|----------------|----|
| エンジン    | 始動/停止      | ○  | アクセル           | ○  |
|         | 出力         | ○  | エンジン音          | ○  |
|         | 排気         | ○  | 油漏れ            | ○  |
|         | 背圧         | ○  | 燃料漏れ           | ○  |
|         | ラジエータ      | ○  | オイル            | ○  |
| 油圧      | 油圧ポンプ      | ○  | コントロールバルブ      | ○  |
|         | ポンプ音       | ○  | オイルクーラ         | ○  |
| 旋回      | 旋回ベアリング/ギヤ | ○  | 旋回減速機/モータ      | ○  |
|         | スィベルジョイント  | ○  | 減速機オイル         | ○  |
| アタッチメント | ブーム        | ○  | ブームシリンダ (左)    | ○  |
|         | アーム        | ○  | ブームシリンダ (右)    | -  |
|         | 先端アタッチメント  | ○  | アームシリンダ        | ○  |
|         | スイング/オフセット | ○  | バケットシリンダ       | ○  |
|         | ドーザ        | ○  | スイング/オフセットシリンダ | ○  |
| 操作      | 操作レバー      | ○  | ブーム            | ○  |
|         | 走行レバー      | ○  | アーム            | ○  |
|         | 旋回         | ○  | 先端アタッチメント      | ○  |
|         | 走行         | ○  | スイング/オフセット     | ○  |
|         | クローラ幅伸縮    | ○  | ドーザ            | ○  |
| 足回り左    | シュー        | ○  | クローラフレーム       | ○  |
|         | リンク/ブッシュ   | -  | 上部ローラ          | -  |
|         | アイドラ       | ○  | 下部ローラ          | ○  |
|         | 走行減速機/モータ  | ○  | スプロケット         | ○  |
| 足回り右    | シュー        | ○  | クローラフレーム       | ○  |
|         | リンク/ブッシュ   | -  | 上部ローラ          | -  |
|         | アイドラ       | ○  | 下部ローラ          | ○  |
|         | 走行減速機/モータ  | ○  | スプロケット         | ○  |
| 電装品     | エラー        | -  | 1速2速切替         | ○  |
|         | モニタ        | -  | バッテリー          | ○  |
|         | ホーン        | ○  | ライト            | ○  |

特記事項

実施整備

C整備：油脂交換