

メーカー	KOBELCO		機種	SK135SR-7		号機	YY09049558	
年式	2022/5		稼働	942	hr/	OK	BKT/ATT	バケット <input type="checkbox"/> BKTレス <input type="checkbox"/>
足廻り	500	mm	鉄シュー+PAD		配管	回転N&B配管		
操作方式	マルチ				空調	AC		
ドーザ	有	ID+	-		クレーン	-		
運転席	CAB				付属品	-		
仕様								

分類	査定箇所	結果	査定箇所	結果
エンジン	始動/停止	○	アクセル	○
	出力	○	エンジン音	○
	排気	○	油漏れ	○
	背圧	○	燃料漏れ	○
	ラジエータ	○	オイル	○
油圧	油圧ポンプ	○	コントロールバルブ	○
	ポンプ音	○	オイルクーラ	○
旋回	旋回ベアリング/ギヤ	○	旋回減速機/モータ	○
	スィベルジョイント	○	減速機オイル	○
アタッチメント	ブーム	○	ブームシリンダ (左)	○
	アーム	○	ブームシリンダ (右)	○
	先端アタッチメント	○	アームシリンダ	○
	スイング/オフセット	-	バケットシリンダ	傷
	ドーザ	○	スイング/オフセットシリンダ	○
操作	操作レバー	○	ドーザシリンダ	○
	走行レバー	○	ブーム	○
	旋回	○	アーム	○
	走行	○	先端アタッチメント	○
	クローラ幅伸縮	-	スイング/オフセット	○
足回り左	シュー	○	ドーザ	○
	リンク/ブッシュ	○	クローラフレーム	○
	アイドラ	○	上部ローラ	○
	走行減速機/モータ	○	下部ローラ	○
足回り右	シュー	○	スプロケット	○
	リンク/ブッシュ	○	クローラフレーム	○
	アイドラ	○	上部ローラ	○
	走行減速機/モータ	○	下部ローラ	○
電装品	エラー	○	1速2速切替	○
	モニタ	○	バッテリー	○
	ホーン	○	ライト	○

## 特記事項

## 実施整備

B整備：部分塗装（足回り、アーム、BKT）、油脂交換、ゴムパッド新品交換、ツースサイドカッター交換